

ПОЭТАПНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОД ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КОРОНКУ И ВИНИР

# D.M.D;PH.D. BALABANOVSKY



Универсальный набор алмазных боров DIATECH (Premium Class).


С золотым покрытием для препарирования под коронки и виниры.




## ПРОТОКОЛ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОД ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КОРОНКУ OT RAMI BALABANOVSKY

### ЭТАП 1. ДИАГНОСТИКА

**ЭТАП 2.** СЕПАРАЦИЯ АПРОКСИМАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СОЗДАНИЕ РАЗОБЩЕНИЯ (ЗАЗОРА -CLEARANCE)





## ЭТАП 3. ПРЕПАРИРОВАНИЕ БУКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АПИКАЛЬНЕЙ МЕЖЕВОЙ ЛИНИИ:





Глубина погружения бора: - Эстетическая зона 50% - Неэстетическая зона 30% Удержание бора строго по оси зуба.





9

ML

#### ЭТАП 4. ПРЕПАРИРОВАНИЕ БУКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРОНАЛЬНЕЙ МЕЖЕВОЙ ЛИНИИ:



1. Нанесение проточек. - низкая коронка


G856


014

ML

a

Глубина погружения бора: - Эстетическая зона 50% - Неэстетический зона 30%







#### ЭТАП 5. ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛИНГВАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ АПИКАЛЬНЕЙ МЕЖЕВОЙ ЛИНИИ:






Глубина погружения бора: 50%





Глубина погружения бора: 50%

#### ЭТАП 6. ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЛИНГВАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРОНАЛЬНЕЙ МЕЖЕВОЙ ЛИНИИ:






## Б) ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕЗЦЫ И КЛЫКИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И КЛЫКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ:

### Палатинальная и лингвальная поверхности G379 023 4.2

#### В) БОКОВЫЕ РЕЗЦЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И РЕЗЦЫ НИЖНЕЙ челюсти:



#### ЭТАП 7. СГЛАЖИВАНИЕ УГЛОВ ПЕРЕХОДА АПРОКСИМАЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ (СТЕНОК) С БУКОЛЬНОЙ И ЛИНГВАЛЬНОЙ СТЕНКАМИ



ML



#### ЭТАП 8.

#### А) ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ , МОЛЯРОВ И ПРЕМОЛЯРОВ



#### **Б) ПРЕПАРИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО КРАЯ РЕЗЦОВ И КЛЫКОВ**



Наклон бора паралельно плоскости режущего края:

#### ЭТАП 9. ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБА:



#### **ЖЕВАТЕЛЬНОЙ, ПАЛАТИНА**ЛЬНОЙ И ЛИНГВАЛЬНОЙ РЕЖУЩЕГО КРАЯ





## ПРОТОКОЛ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКИЕ ВИНИРЫ: OT RAMI BALABANOVSKY





ЭТАП 1. ДИАГНОСТИКА. ВОСКОВАНИЕ. СИЛИКОНОВЫЙ ИНДЕКС. МОUCK-UP. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПРИШЛИФОВКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЗУБНОЙ ДУГИ УЧАСТКОВ.



ЭТАП 2. ПРЕПАРИРОВАНИЕ АПРОКСИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДО КОНТАКТНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ.





ЭТАП 3. ПРЕПАРИРОВАНИЕ БУКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 3-X ПЛОСКОСТЯХ (БУКАЛЬНОЙ, СРЕДИННОЙ И РЕЖУЩЕЙ)



1. Нанесение проточек.

- высокая коронка

G850 012 10 ML



1. Нанесение проточек.
- низкая коронка

2. Сглаживание проточек

G856 012 8 ML



2. Сглаживание проточек


- высокая коронка

G850 014 10 ML




MI

#### ЭТАП 4. ПРЕПАРИРОВАНИЕ АПРОКСИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ТРЕТИ ДО КОНТАКТНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ.



#### ЭТАП 5. ПРЕПАРИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО КРАЯ

Наклон бора паралельно плоскости режущего края.



#### ЭТАП 6. ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ



В заключении дополнительно рекомендована полировка поверхностей дисками Soflex.



ЗАКАЗАТЬ НАБОР МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 8-918-050-62-94 МАРИЯ